

PROTECCION CONTRA RAYOS DE SOLDADURA ECLIPSE



2SC750

La seguridad tiene valor

Careta de soldar electrónica Eclipse

Descripción

La Nueva Careta Soldar ECLIPSE por su diseño es cómoda y ligera, ofreciendo una protección total en cara, y la zona de orejas y cuello. La suspensión es de ajuste matraca, sudadera suave y de máxima absorción y con un excelente sistema de ajuste para proporcionar el alineamiento de visión deseado.

Equilibrio perfecto de productividad y confort, su diseño ergonómico es una característica que se identifica con la audaz actividad del soldador de tiempo completo y su desempeño en todo tipo de procesos de soldadura y corte.



2SC750-1BO



2SC750-2FX



2SC750-3DR



2SC750-4RA



2SC750-5EC



2SC750-8AZ



2SC750-9TB



2SC750-10MUND



2SC750-6CL



2SC750-7PY



2SC750-11PYS



2SC750-14MAY



2SC750-15MEX



2SC750-16SKL



2SC750-17JAG

Visita www.siisaonline.com.mx



Cuenta con cartucho electrónico de sombra variable 9 a 13 y sombra 4 en estado pasivo. Recargable a base de luz solar y perillas de ajuste de sensibilidad y tiempo de aclaramiento.



Especificaciones

- Encendido: Automático
- Control de sombra: Interna
- Sombra variable: 9 a 13
- Estado de sombra pasiva: Sombra DIN 4
- Control de sensibilidad: Perilla ajustable
- Tiempo de reacción: 0.00004 segundos (1/25,000)
- Tiempo de retardo: 0.1 - 1.0 segundos

Normatividad

El cartucho electrónico de la careta Eclipse cumple y está fabricado conforme a los requisitos establecidos en la norma ANSI Z87.1 American National Standard for Industrial "Requirements for protective headwear for industrial"

Campos de aplicación

La línea de caretas Eclipse está segura para usarse en industrias tales como:

- Manufactura
- Construcción
- Procesos de Soldadura en General
- Fabricación en general

Limitaciones de uso

- Los lentes de esta careta no son irrompibles, no le protegerán contra impactos muy fuertes, explosiones o líquidos corrosivos.
- Los lentes de seguridad o monogoggles deben utilizarse como protección primaria cuando se haga uso de esta careta.
- Las ralladuras o rupturas de los cristales reducen seriamente la visibilidad y la protección, reemplazarlos inmediatamente en caso de sufrir cualquier daño.

Limpieza y Mantenimiento

Revise periódicamente las condiciones de su careta. Es recomendable su limpieza esporádicamente. Desensamble la careta separando la suspensión del cuerpo y separando también el sistema de sujeción de cristales. La careta y sus componentes deben ser lavados sumergiéndolos en agua (con excepción del cuerpo de la suspensión y los resortes), frotándolos con un cepillo suave. Debe utilizarse un detergente neutro. Evite el perforado de la careta.

Responsabilidad

Si se comprueba que el producto de INFRA está defectuoso, es decir, tuvo un mal funcionamiento aun cuando se estaba utilizando correctamente, se procederá al cambio físico del producto en cuestión. En caso de no llegar a comprobar lo anterior, INFRA no se hace responsable por daños o perjuicios, ya sea directo o indirecto, especial, incidental, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

Mayor información

Soldadoras Industriales INFRA S.A. de C.V.

División Seguridad.

Plásticos # 4 Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan, Estado de México, México.

Tel: (55)53-58-28-88 Ext. 221, 256, 275 y 216